


- **EN Telescopic tripod 3.20 m for laser level**
- **FR Trépied télescopique 3.20 m pour niveau laser**



**Patin de stabilisation pour contact avec le plafond.**

Stabilization pad for contact with the ceiling.

**Support réglable avec filetage 5/8.**

Adjustable bracket with 5/8 thread.

**Perche télescopique**  
Telescopic pole

**Ouverture supérieure et inférieure du trépied.**

Top and bottom tripod opening.

**Capuchon en caoutchouc**  
Rubber cap

**• FR : MODE D'EMPLOI**

- 1 · Retirer le capuchon en caoutchouc au bas de la perche. Insérez la perche télescopique à travers l'ouverture supérieure et inférieure du trépied, puis remettez le capuchon en caoutchouc sur la perche télescopique à la base.
- 2 · Ajustez la longueur des pieds du trépied à la hauteur souhaitée.
- 3 · Fixez le patin de stabilisation au sommet de la perche télescopique, puis étendez la perche à la hauteur requise en soulevant les crochets de verrouillage de la perche, pour libérer et verrouiller chaque section d'extension séparément.
- 4 · Fixez le support laser réglable à la perche télescopique à la hauteur désirée en verrouillant & déverrouillant la pince à vis sur la perche.
- 5 · Vissez le laser sur le filetage 5/8.

**• EN : INSTRUCTION MANUAL**

- 1 · Remove the rubber cap at the bottom of the pole. Insert the telescopic pole through the top and bottom opening of the tripod, then put the rubber cap back on the telescopic pole at the base.
- 2 · Adjust the length of the tripod legs to the desired height.
- 3 · Attach the stabilizer pad to the top of the telescopic pole, then extend the pole to the required height by lifting the pole locking hooks, to release and lock each extension section separately.
- 4 · Attach the adjustable laser support to the telescopic pole at the desired height by locking & unlocking the screw clamp on the pole.
- 5 · Screw the laser onto the 5/8.